

アネモメーター MODEL AM-4204HA

- センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。
- 多彩な表示形式 : m/s、km/s、mile/h、knots、°C、°F
- 最大・最小値機能付きです。

風速 温度 単4乾電池

測定範囲	風速 0.2~20.0m/s (精度: ±5%read+0.2m/s) 温度 0.0~50.0°C (精度: ±0.8°C) 温度 32.0~122.0°F (精度: ±1.5°F)
表示電源	デジタルLCD表示
電源	単4型アルカリ乾電池 x 6本
本体寸法/重量	78(w)x185(h)x38(d)mm / 355g
プローブ寸法	φ12x250mm
プローブ伸縮範囲	280~940mm



赤外線方式複合CO₂メーター MODEL GCH-2018

- 赤外線方式の採用により、長期安定性に優れています。
- CO₂の濃度警報の設定、CO₂補正機能付です。

CO₂ 温度 湿度 単3乾電池

測定範囲	CO ₂ 0~1,000、1,000~3,000、3,000~4,000ppm (精度: ±40ppm、±5%read、±250ppm) 温度 0.0~50.0°C (精度: ±0.8°C) 湿度 10~95%Rh (精度: ±3%rh)
表示電源	デジタルLCD表示
電源	単3型アルカリ乾電池 x 6本
本体寸法/重量	68(w)x173(h)x42(d)mm / 312g
プローブ寸法	38(w)x185(h)x26(d)mm / 158g : (CO ₂ プローブ) 23(w)x200(h)x15(d)mm / 82g : (湿度プローブ)
オプション	ACアダプター



デジタル温湿度計 MODEL HT-8000

- 湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。
- 最大・最小値機能付きです。
- 表示形式が切替可能 : °C、°F

温度 湿度 006P乾電池

測定範囲	湿度 10.0~80.0%Rh (精度: ±4%Rh) 温度 -20.0~+85.0°C (精度: ±1.0°C) 温度 -4.0~+185.0°F (精度: ±1.8°F)
表示	デジタルLCD表示
電源	006P型乾電池
本体寸法/重量	73(w)x168(h)x33(d)mm / 200g
プローブ寸法	φ20x220mm ケーブル920mm

